平成27年度 水質検査結果

採水箇所名	河川名	地点	類型	р Н (m g /l)	B O D (m g /l)	DO (mg/l)	S S (m g /l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
		地派	規至	年間平均値	75%値	年間平均値	年間平均値	年間平均値
今 迫 橋	大淀川	環境基準点	4	7. 3	0. 9	8. 9	4. 3	21, 733
豊満橋	萩原川	補助及びその他の地点	А	7. 5	<0.5	9. 2	2. 0	10, 450
木之前橋	萩原川	環境基準点	4	7. 2	0.8	9.0	3. 4	17, 133
岳下橋	大淀川	補助及びその他の地点	А	7. 4	0. 7	8. 9	4. 5	27, 000
宮丸橋	年見川	環境基準点	А	7. 6	0. 7	9. 2	1.7	27, 838
志比田橋	大 淀 川	環境基準点	В	7. 4	1.1	8. 4	4. 3	39, 950
下沖水橋	沖水川	環境基準点	А	7. 3	0. 5	9. 1	2. 6	12, 123
乙房橋	大 淀 川	補助及びその他の地点	В	7. 3	1.1	8. 5	5. 0	27, 858
下堤橋	庄内川	環境基準点	АА	7. 6	<0.5	9.3	2. 0	12, 849
上関之尾橋	庄内川	補助及びその他の地点	Α	7. 8	<0.5	9. 3	2. 5	7, 250
鵜の島橋	庄内川	環境基準点	А	7. 5	<0.5	8. 9	4. 5	10, 542
王子橋	大淀川	補助及びその他の地点	В	7. 4	0. 9	8. 5	5. 3	31, 175
樋渡橋	大淀川	環境基準点	Α	7. 5	1. 2	8. 6	5. 6	22, 575
鶴崎橋	高崎川	環境基準点	А	7. 6	0. 7	8. 9	5.8	22, 167
上 森	花木川	補助及びその他の地点	А	7. 3	4. 5	8. 0	2. 0	16, 033
	丸谷川	補助及びその他の地点	Α					
牛 谷 橋	木 之 川内 川	補助及びその他の地点	_					
鏡掛橋	山田川	補助及びそ の他の地点	_					
椎木橋	高崎川	補助及びその他の地点	А					
蕨 ヶ 野 橋	穴水川	補助及びその他の地点						_

	環境基準									
類型	рΗ	BOD	DO	SS	大腸菌群数					
АА	6.5~8.5	1	7. 5	25	50					
Α	6.5~8.5	2	7. 5	25	1000					
В	6.5~8.5	3	5	25	5000					