

令和07年度 水質基準項目検査結果（浄水） R07/4～R07/9

御池浄水場系

採水地点：荒襲配水池

No.	項目	水質基準	R07/4	R07/5	R07/6	R07/7	R07/8	R07/9
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL					
2	大腸菌	不検出	不検出					
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
4	塩素酸	0.6mg/L	0.09mg/L					
5	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002mg/L未満					
6	クロロホルム	0.06mg/L	0.001mg/L未満					
7	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003mg/L未満					
8	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L					
9	臭素酸	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
10	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.002mg/L					
11	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003mg/L未満					
12	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.001mg/L未満					
13	ブロモホルム	0.09mg/L	0.001mg/L					
14	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008mg/L未満					
15	塩化物イオン	200mg/L	21mg/L					
16	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/L	0.2mg/L未満					
17	pH値	5.88.6	7.5					
18	味	異常なし	異常なし					
19	臭気	異常なし	異常なし					
20	色度	5度	1度未満					
21	濁度	2度	0.1度未満					
22	残留塩素		0.2					
23	水温（現場測定）		14.5					