

令和07年度 水質基準項目検査結果（浄水） R07/4～R07/9

上椎屋浄水場系

採水地点：山田町山田 水道使用者宅

No.	項目	水質基準	R07/4	R07/5	R07/6	R07/7	R07/8	R07/9
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL	0個/mL				
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L	0. 001mg/L未満					
4	塩素酸	0. 6mg/L	0. 06mg/L未満					
5	クロロ酢酸	0. 02mg/L	0. 002mg/L未満					
6	クロロホルム	0. 06mg/L	0. 001mg/L未満					
7	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L	0. 003mg/L未満					
8	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L	0. 001mg/L未満					
9	臭素酸	0. 01mg/L	0. 001mg/L未満					
10	総トリハロメタン	0. 1mg/L	0. 001mg/L未満					
11	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L	0. 003mg/L未満					
12	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L	0. 001mg/L未満					
13	ブロモホルム	0. 09mg/L	0. 001mg/L未満					
14	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L	0. 008mg/L未満					
15	塩化物イオン	200mg/L	2. 2mg/L	2. 1mg/L				
16	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3mg/L	0. 2mg/L未満	0. 4mg/L				
17	pH値	5. 88. 6	7. 2	7				
18	味	異常なし	異常なし	異常なし				
19	臭気	異常なし	異常なし	異常なし				
20	色度	5度	1度未満	1度未満				
21	濁度	2度	0. 1度未満	0. 1度未満				
22	残留塩素		0. 3	0. 3				
23	水温（現場測定）		15. 8	19. 6				