

宮崎県 都城市 明道小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

対策前

対策後

①H26点検[R2対策済]
歩道が無く危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)
[県都城土木事務所]

対策前

対策後

②H26点検[H27対策済]
橋梁の欄干が低く危険
【対策内容】
欄干改修[都城市維持管理課]

③H28点検、R2再点検[R2対策済]
歩行者用の信号機が無く危険
【対策内容】
歩行者用信号機の設置[警察]

対策前

対策後

⑦R1点検[R3対策済]
側道に横断歩道がなく危険
車が歩道際に近接して危険
【対策内容】
横断指導線設置[都城市維持管理課]
ポストコーン設置[都城市維持管理課]

対策後

対策前

対策前

対策後

⑧R3点検[R4対策済]
路肩の側溝と路面に段差があり危険
【対策内容】
側溝改良[都城市維持管理課]

宮崎県 都城市 明道小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

④H30点検 [H30対策済]
歩道脇の水路へ転落の危険
【対策内容】
転落防止柵設置 [都城市維持管理課]

⑤R1点検 [R1対策済]
車両速度が速く、危険
【対策内容】
外側線の設置 [都城市維持管理課]
グリーンベルト設置 [都城市維持管理課]

⑥R1点検 [対策不要]
車両速度が速く、危険
【対策内容】
スクールゾーン規制 [警察]
※グリーンベルトが設置されているため、規制までは不要。

⑨R4点検 [R5対策済]
停止線が消えかかっており車の飛び出しがある
【対策内容】
停止線の引き直し [警察]

⑩R6点検 [R6対策済]
道幅が狭く、危険
【対策内容】
外側線の設置 [都城市維持管理課]
グリーンベルト設置 [都城市維持管理課]

明道小学校

対策前 対策後

宮崎県 都城市 南小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

対策前 **対策後**

①H30点検[H30対策済]
水溜りを避けて横断するため危険
【対策内容】
集水樹の設置[都城市維持管理課]

②R2点検[R2対策済]
横断歩道が消えているため危険
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]

③R3点検[R3対策済]
左右の見通しが悪い。南北路線は「止まれ」があるが、東西路線にはない
【対策内容】
路面表示の引き直し[警察]

南小学校
下長飯郵便局
萩原川

対策前 **対策後**

対策前 **対策後**

宮崎県 都城市 南小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

④R6点検[R6対策済]
停止線が消えかかっている
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]

⑤R6点検[R9対策予定]
路肩が狭く、歩行者が車と近接し、危険
【対策内容】
道路改良(路肩拡幅)[都城市道路公園課]
グリーンベルト設置[都城市道路公園課]

⑥R7点検[R7対策済]
歩行者が車と近接し、危険
【対策内容】
グリーンベルト[都城市維持管理課]

対策前

対策後

対策前


対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 南小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 大王小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

③H26点検[H28対策済]
車両が歩行者と近接し、危険
【対策内容】
外側線の設置
【都城市維持管理課】

⑥R1点検、R2再点検[R2対策済]
車と歩行者が近接して危険
【対策内容】
外側線の設置
【都城市維持管理課】
グリーンベルト設置
【都城市維持管理課】

②H26点検[未実施]
道路形状が複雑で歩行者が危険
【対策内容】
交差点改良【県都城土木事務所】

⑤H27点検[事業中]
交差点形状が複雑で歩行者が危険
歩道舗装面・視覚障害者誘導用ブロックの老朽化による凹凸でつまづき転倒の恐れあり
【対策内容】
交差点改良
歩道路面・視覚障害者誘導用ブロックの補修【県都城土木事務所】

④H27点検[事業中]
歩道に段差があり、危険
歩道内電柱が歩行者通行を阻害
歩道舗装面・視覚障害者誘導用ブロックの老朽化による凹凸でつまづき転倒の恐れあり
【対策内容】
無電柱化
歩道路面・視覚障害者誘導用ブロックの補修【県都城土木事務所】

⑦R1点検、R2再点検[R2対策済]
側溝蓋が無く、危険
【対策内容】
反対側の路側を通学経路に変更【学校】

①H26点検[事業中]
歩道が無く、危険
【対策内容(暫定)】
ポールコーンの設置【県都城土木事務所】
【対策内容(恒久)】
道路改良(歩道設置)【県都城土木事務所】

大王小学校

西都城駅

222

169

対策前

対策後

対策前

対策前

対策前

対策前

宮崎県 都城市 大王小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑩ R4点検 [R4対策済]
一時停止線が消えかかっている
【対策内容】
停止線及び止まれの引き直し[警察]

⑪ R4点検 [R5対策済]
止まれが消えかかっている
【対策内容】
止まれの引き直し[警察]

⑫ R4点検 [R4対策済]
車両が減速せずに進入してくるため危険。
歩行者信号機の視認性が悪い
【対策内容】
支障になっている標識の移設[警察]

⑬ R5点検 [R6対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
外側線の設置[都城市維持管理課]

対策前

対策後

大王小学校

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 大王小学校


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

② R4点検 [R5対策済]
巻き込み部の視認性が悪い
【対策内容】
外側線の引き直し [都城市維持管理課]

対策前




対策後



宮崎県 都城市 大王小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 東小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

④R2・3・4点検[R5対策済]
一部、側溝の蓋が無い
【対策内容】
側溝改良
[都城市維持管理課]

⑤R4点検[R4対策済]
横断歩道が消えている(②の
反対車線)
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]

対策前

対策後

③R2点検[R3対策済]
道路横断が危険
【対策内容】
歩行者横断指導線設置
[都城市維持管理課]

対策前

対策後

対策前

対策後

②R2点検[R2対策済]
道路横断が消えている
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]

対策前

対策後

⑥R4点検[R5対策済]
横断指導線と停止線の間
隔が近い
【対策内容】
停止線の移設[警察]

対策前

対策後

対策後

宮崎県 都城市 東小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑦R5点検[R5対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]

⑨R6点検[R6対策済]
歩道に水が溜まる
【対策内容】
路面水の排水施設整備
[県都城土木事務所]

⑧R5点検[R5対策済]
側溝の蓋が破損し、危険
【対策内容】
側溝蓋の補修[都城市維持管理課]

東小学校

対策前 対策後

宮崎県 都城市 上長飯小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

④R1点検[R1対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

③R1点検[R1対策済]
柵に隙間があり、危険
【対策内容】
転落防止柵設置
[都城市維持管理課]

⑪R3点検[R3対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
路面表示の引き直し[警察]

⑤R2点検[R2対策済]
側溝の蓋が無く危険
【対策内容】
側溝改良
[都城市維持管理課]

②H30・R3点検[R3対策済]
止まれの車が停止線を越えて停止するため、
歩行者等と衝突の危険がある
【対策内容】
歩行者横断指導線設置[都城市維持管理課]

①H28点検[H28対策済]
標識ボルトの突出が危険
【対策内容】
標識改修[警察]

⑥R2点検[R2対策済]
道路上の水溜りを避け、児童が通行
するため危険
【対策内容】
ガッター修繕[都城市維持管理課]

⑮R4点検[R4対策済]
止まれ、停止線が消えかかっている
【対策内容】
止まれ、停止線の
引き直し[警察]

上長飯小学校

対策前 対策後

宮崎県 都城市 上長飯小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑦R2点検[R3対策済]
中崎橋と道路の転落防止柵との取り合いに隙間があるため危険
【対策内容】
転落防止柵の延伸[都城市維持管理課]

⑧R2点検[R3対策済]
ガードレールの老朽化と6号橋の柵高が低いため、転落の危険がある
【対策内容】
ガードレール改修[都城市維持管理課]

⑩R3点検[R5実施済]
路側側溝の蓋がないため危険
【対策内容】
側溝改良[都城市維持管理課]

⑬R4点検[R5実施済]
右左折を促す路面表示が消えかかっている
【対策内容】
路面表示引き直し
[都城市 維持管理課]

⑫R4点検[R4対策済]
一方通行に気づかずに入ってくる車多く危険
【対策内容】
一方通行標識の移設[警察]

⑭R4点検[R4対策済]
停止線が消えかかっている
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]

⑨R2点検[R3対策済]
停止線や車線が消えており、歩行者の通行帯(路肩)が不明瞭で危険
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]

対策前
対策後

宮崎県 都城市 上長飯小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑱R5点検[R6対策済]
外側線が消えている
【対策内容】
外側線の引き直し[都城市維持管理課]

⑰R5点検[R5対策済]
停止線が無く、危険
【対策内容】
停止線の設置[警察]

㉑R6点検[R8対策予定]
側溝が破損している
【対策内容】
側溝布設替え[都城市維持管理課]

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

宮崎県 都城市 上長飯小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

対策前 **対策後**

⑳R6点検[R6対策済]
区画線が消えている
【対策内容】
区画線の引き直し[都城市維持管理課]

㉑R5点検[R6対策済]
外側線が消えている
【対策内容】
外側線の引き直し[都城市維持管理課]

㉒R6点検[R6対策済]
止まれを設置してほしい
【対策内容】
指導停止線の設置[都城市維持管理課]

上長飯小学校

都城市 三股町

都城市 三股町

都城市 三股町

宮崎県 都城市 上長飯小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

②⑥R7点検[R8～R10対策予定]
車が歩行者と近接し、危険
【対策内容】
グリーンベルト設置[都城市維持管理課]

対策前
対策後

②②R6点検[R6対策済]
止まれが消えている
【対策内容】
停止線の補修[警察]

対策前
対策後

②⑤R7点検[R7対策済]
停止線が消えている
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]

対策前
対策後

都城東公園

宮崎県 都城市 上長飯小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

㉗R7点検[R7対策予定]
歩道が無く、危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)[県都城土木事務所]



㉘R7点検[R8~R10対策予定]
区画線が消えている
【対策内容】
区画線の引き直し[都城市維持管理課]



㉚R7点検[R9~11対策予定]
水路に転落する恐れがあり、危険
【対策内容】
転落防止柵設置[都城市維持管理課]



南九州大学
主要地方道都城北郷線

上長飯
小学校

宮崎県 都城市 五十市小学校

五十市小-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

③H26点検[R7対策済]
路側が狭く電柱ありのため、車が歩行者と近接し危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)[都城市道路公園課]

②H26点検[H26対策済]
車線(外側線)が無く、危険
【対策内容】
外側線の設置
[都城市維持管理課]

⑥R5点検[R6対策済]
車が歩行者と近接し、危険
【対策内容】
導流帯(ゼブラゾーン)の設置
[都城市維持管理課]

④H29点検[H29対策済]
車が歩行者と近接し、危険
【対策内容】
グリーンベルト設置[都城市維持管理課]

⑤R1点検[R3対策済]
車が歩行者と近接し、危険
【対策内容】
グリーンベルト設置[都城市維持管理課]
車線幅減少表示(車両速度抑制)[都城市維持管理課]

①H26点検[H26対策済]
車が歩行者と近接し、危険
【対策内容】
グリーンベルト設置
[都城市維持管理課]

五十市小学校

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後


対策前

対策後

宮崎県 都城市 五十市小学校

五十市-2


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮城県 都城市 五十市小学校

五十市-3


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 五十市中学校

五十市中-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 西小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

②H26点検[事業中]
歩道が無く、危険
【対策内容(暫定)】
仮設歩道設置[県都城土木事務所]
【対策内容(恒久)】
道路改良(歩道設置)[県都城土木事務所]

③H27点検[R1対策済]
歩道が無く、危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)
[都城市道路公園課]

④H27点検[未実施]
歩道が無く、危険
【対策内容(暫定)】
グリーンベルト設置[県都城土木事務所]
【対策内容(恒久)】
道路改良(歩道設置)[県都城土木事務所]

⑤H29点検[R1対策済]
横断歩道が無く、危険
【対策内容】
横断歩道設置[警察]

⑥H30点検[R2対策済]
止まれる車が停止線を越えて停止するため、歩行者等と衝突の危険がある
【対策内容】
歩行者横断指導線のカラーリングによる明瞭化
[都城市維持管理課]

⑦H26点検[対策不要]
交通量が多いため歩行者の道路横断が危険
【対策内容(暫定)】横断歩道引き直し[警察]
【対策内容(恒久)】信号機設置[警察]
※設置基準に満たないため設置不可。

⑧R5点検[R6対策済]
道路上の水溜りを避け、児童が通行するため危険
【対策内容】
路面補修(R5対策済)
外側線の引き直し[都城市維持管理課]

西小学校

対策前

対策後

暫定対策

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 西小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署・都城市環境業務課

①R4点検[R5実施済]
道が狭く歩道がないため危険
【対策内容】
外側線の引き直し[都城市維持管理課]

⑧R2点検[R3対策済]
周辺道路の整備により交通量が多くなったため、歩行者の道路横断が危険
【対策内容】
歩行者横断指導線設置[都城市維持管理課]

⑨R2点検[R2対策済]
周辺道路の整備により交通量が多くなったため、歩行者の道路横断が危険
【対策内容】
横断歩道設置[警察]

⑦R2点検[R2対策済]
歩道の一部がごみ集積場所となり、通行の妨げ有りのため危険
【対策内容】
ごみ集積場所の変更[都城市環境業務課]

西小学校
西中学校
都城・志布志道路
陸上自衛隊 都城訓練場

横市橋
横市川

対策前
対策後


対策前
対策後

対策前
対策後

対策前
対策後

宮崎県 都城市 西小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署・都城市環境業務課



宮崎県 都城市 今町小学校

今町-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

対策前

④H30点検[R2対策済]
外側線が消えている
【対策内容】
外側線引き直し[都城市維持管理課]

対策前

①H26点検[R5対策済]
歩道が無く、危険
【対策内容】
道路改良(歩道整備)[県都城土木事務所]

対策後

対策前

⑥⑦R5点検[一部対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]
減速促進の路面標示設置
[県都城土木事務所]

対策後

⑤R3点検[R4対策済]
幅員が狭く、歩道がない。スピードを出す車が多い
【対策内容】
外側線の引き直し[都城市維持管理課]

対策前

③H30点検[H30対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策後

今町小学校


対策前

対策後

宮崎県 都城市 今町小学校

今町-2

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署




宮崎県 都城市 今町小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署




宮崎県 都城市 今町小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 今町小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 今町小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑬R7点検[R7対策済]
停止線が消えている
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]



⑭R7点検[R8～R10対策予定]
区画線が消えている
【対策内容】
区画線の引き直し[都城市維持管理課]



宮崎県 都城市 沖水小学校

沖水-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 沖水小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

対策前

対策後

⑪R3、R4点検[R4対策済]
グリーンベルトが消えている
【対策内容】
グリーンベルト引き直し[都城市維持管理課]

⑩R2点検[R2対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

⑧H30点検[H30対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策前

対策後

対策前

対策後

⑨R1点検[R1対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策前

対策後

⑦H30点検[R4対策済]
歩道が無く、危険
【対策内容】
グリーンベルト設置
道路改良(歩道設置)
[都城市道路公園課]

対策前

対策後

対策後

対策後

宮崎県 都城市 沖水小学校

沖水-3

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城市農村整備課・都城土木事務所・都城警察署

対策前

対策後

⑩R6点検[R6対策済]
大きな用排水路に落ち込む危険がある
【対策内容】
既存防護柵下部すり抜け防止対策
[都城市農村整備課]

対策前

対策後

⑮R5点検[R6対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
減速促進の路面標示設置
[都城市維持管理課]

対策後

⑬R4点検[R4対策済]
止まれが消えている
【対策内容】
止まれの引き直し[警察]

対策前

対策後

⑭R5点検[未実施]
歩道がなく、危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)
交差点改良
[都城市道路公園課]

対策前

対策後

対策後

⑫R3点検[R3対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策後

対策前

宮崎県 都城市 沖水小学校

沖水-4

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城市農村整備課・都城土木事務所・都城警察署

①R7点検[R7対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]

対策前

対策後

沖水小学校

都城高等専門学校

都城市

The image displays a detailed street map of the Oki Mizu area in Miyazaki Prefecture. A red circle highlights the location of Oki Mizu Elementary School (沖水小学校). A red line traces a path from the school towards the top of the map. A blue line connects the school to a text box in the upper right corner. This text box contains information about an R7 inspection and the implementation of a countermeasure: the restoration of a crosswalk that had disappeared. Below the text box are two photographs. The top photograph, labeled '対策前' (Before Countermeasure), shows a road with faded and missing crosswalk markings. A red arrow points down to the bottom photograph, labeled '対策後' (After Countermeasure), which shows the same road with newly restored, clear white crosswalk markings.

宮崎県 都城市 祝吉小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

③H26点検 [H26対策済]
通り抜けの車両速度が速く、危険
【対策内容】
減速促進の路面標示設置
[都城市維持管理課]

②H26点検 [R2対策済]
歩道が無く、危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)
[都城市道路公園課]

①H26点検 [H26対策済]
水路へ転落の危険
【対策内容】
転落防止柵設置
[都城市維持管理課]

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 祝吉小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑥R2点検 [R2対策済]
 踏切手前の車両が渋滞することで、横断歩道の歩行者が死角となり、横断が危険。
 【対策内容】
 通学路変更の検討[学校]

《補足》
 車両渋滞による横断歩道の死角発生時を除き、この横断歩道を渡るよりも歩道の整備がなされた区間を通行したほうが現経路より安全であると合同点検にて判断したため。

点検位置

⑦R3点検 [R4対策済]
 登下校時間は車の通行が非常に多い
 【対策内容】
 外側線の引き直し[都城市維持管理課]

対策前

対策後

④R1点検 [R2対策済]
 路肩が狭く、歩行者が車と近接し、危険
 【対策内容】
 道路改良(路肩拡幅)[都城市道路公園課]
 グリーンベルト設置[都城市道路公園課]

対策前

対策後

⑤R1点検 [R1対策済]
 交通量が多く、横断が危険
 【対策内容】
 横断歩道標識の設置[警察]

対策前

対策後

祝吉小学校

祝吉中

千町踏切

スクールゾーン

スクールゾーン

スクールゾーン

宮崎県 都城市 志和池小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑤R5点検[R6対策済]
外側線が消えている
【対策内容】
外側線の引き直し
グリーンベルトの設置
[都城市維持管理課]

対策前

対策後

⑥R5点検[R6対策済]
道路幅員が狭いため危険を感じる
【対策内容】
外側線の引き直し
グリーンベルトの設置
[都城市維持管理課]

対策前

対策後

志和池小学校

⑧R5点検[R5対策済]
一時停止をせずに通過する車が多い
【対策内容】
止まれと停止線の引き直し
[警察]

対策前


対策後

①H26点検[事業中]
歩道が無く、危険
【対策内容(暫定)】[県都城土木事務所]
グリーンベルト設置
【対策内容(恒久)】
道路改良(歩道設置)[県都城土木事務所]

対策前


宮崎県 都城市 志和池小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 志和池小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 丸野小学校

丸野-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

①H27、R3、R4点検 [H27暫定対策済、R4恒久対策着手済]
路肩が狭く、危険
【対策内容(暫定)】
グリーンベルト設置 [都城市道路公園課]
【対策内容(恒久)】
道路改良(歩道設置) [都城市道路公園課]

②R1点検 [R2対策済]
横断歩道がなく、危険
【対策内容】
横断指導線の設置 [都城市維持管理課]

⑤R4点検 [R4対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
停止線、横断歩道の引き直し [警察]

⑥R4点検 [R5実施済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
外側線の引き直し [都城市 維持管理課]

丸野小学校

野々美台町

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前


対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 丸野小学校


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 丸野小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

④R4点検[R5実施済]
スピードを出す車両が多く危険【対策内容】
スピード落としの路面標示を設置【都城市維持管理課】



宮崎県 都城市 庄内小学校

庄内-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

③R7点検 [R7対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
速度抑制の路面標示設置 [県土木事務所]

④R7点検 [R8～R10対策予定]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
速度抑制の路面標示設置 [都城市維持管理課]

庄内中学校

庄内小学校

②R7点検 [R7対策済]
止まれが消えている
【対策内容】
止まれの引き直し [警察]

①H30点検 [H30対策済]
右折車渋滞が原因による歩行者横断中の危険な右折があり、危険
【対策内容】
右折信号設置による渋滞解消 [警察]

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 菓子野小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

②H28点検[H29対策済]
歩道が無く、危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)
[県都城土木事務所]

⑤R3点検[R3対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]

④R2点検[R2対策済]
道路横断がなく危険
【対策内容】
横断歩道設置[警察]

菓子野小学校

①H26点検[R1対策済]
歩道の無い見通しが悪い交差点で危険
【対策内容】
交差点改良
[都城市道路公園課・県都城土木事務所]

③H29点検[H30対策済]
横断歩道が認識しづらく、危険
【対策内容】
歩行者横断指導線設置
[都城市維持管理課]

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 菓子野小学校

菓子野-2

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 乙房小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署・土地改良区

⑨R2点検[R2対策済]
用水路へ転落する恐れがある
【対策内容】
転落防止柵設置[都城市維持管理課]

対策前

対策後

進入防止ロープ

⑭R3点検[R4対策済]
県道からの抜け道になっている。幅員も狭く両側の工作物が茂ると見通しが悪くなる
【対策内容】
外側線の設置[都城市維持管理課]

対策前

対策後

⑩R3点検[R3対策済]
横断歩道を渡ろうとしている児童がいるにもかかわらず一時停止をしない車が多い
【対策内容】
路面表示の引き直し[警察]

⑳R4点検[R4対策済]
止まれと停止線が消えている
【対策内容】
止まれと停止線の引き直し[警察]

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

⑲R4点検[R5実施済]
カーブミラーが竹で隠れており見えづらい
【対策内容】
ミラーの交換、調整[都城市維持管理課]

⑱R4点検[R5対策済]
横断歩道と停止線が消えている
【対策内容】
横断歩道、停止線の引き直し[警察]

対策前

対策後

⑧R2点検[R3対策済]
道幅が狭く歩道がなく危険
【対策内容】
外側線、グリーンベルト設置
[都城市維持管理課]

⑦R1点検[R1対策済]
歩道や横断歩道がなく危険
【対策内容】
グリーンベルト、横断指導線の設置
[都城市維持管理課]

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 乙房小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署・土地改良区

対策

対策後

①R4点検[R5対策済]
止まれと歩道の間隔が近い
ため交差点部が危険
【対策内容】
止まれのセットバック
【警察】

対策前

対策後

①⑥R4点検[R5対策済]
乙房ICの完成に伴い交通量が増加して
おり危険
【対策内容】
交差点の歩行者待機箇所に
車両用防護柵を設置
【県土木事務所】

対策前

①②R3点検[対策不要]
乙房区域で道路工事が多く、
迂回路として利用する車が多
くなった。道幅も狭く危険
である
【対策内容】
外側線の引き直し
【都城市維持管理課】
※道路幅員狭小のため、外側
線設置不可(学校へ連絡済)

対策前

対策後

①③R3点検[R3対策済]
南方から北進してくる車が
一時停止せずに交差点に進入
する
【対策内容】
路面表示の引き直し
【警察】

①①R3点検[R4対策済]
乙房区域で道路工事が多く、
迂回路として利用する車が多
くなった。道幅も狭く危険
である
【対策内容】
外側線の設置
【都城市維持管理課】
路肩補修
【都城市維持管理課】

対策前

対策後

対策後

対策前

対策後

①⑤R3点検[R3対策済]
段差があり、滑る児童が多
々いる
【対策内容】
段差解消
【都城市維持管理課】

宮崎県 都城市 乙房小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署・土地改良区

②⑤R6点検 [R7対策済]
区画線が消えている
【対策内容】
区画線の引き直し
[都城市 維持管理課]

②③R5点検 [R6対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
減速促進の路面標示設置
[都城市 維持管理課]

②④R6点検 [R6対策済]
ガードレールの基礎部分が露出し
傾いているため危険
【対策内容】
法面補修 [都城市 維持管理課]

②①R4点検 [R4対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
横断歩道設置 [警察]

②②R4点検 [R5実施済]
ガードレールに隙間があり危険
【対策内容】
ガードレール改修
[都城市 維持管理課]

乙房小学校

県道財部庄内安久線

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後


対策前

対策後

宮崎県 都城市 乙房小学校

乙房-5

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 西岳小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑤⑥R5点検[R5対策済]
横断歩道予告標識が見えない。【対策内容】横断歩道予告表示の設置 [警察]

②R4点検[R4対策済]
横断歩道予告標識が見えない。横断歩道が消えかかっている。【対策内容】標識移設、横断歩道の引き直し [警察]

⑧R6点検[R7対策済]
グリーンベルトがない 【対策内容】グリーンベルト設置 [県都城土木事務所]

③④R5点検[R5一部対策済]
横断歩道が消えている。スピードを出す車両が多く危険 【対策内容】横断歩道の引き直し [警察] 減速促進の路面標示設置 [県都城土木事務所]

⑦R6点検[R7対策済]
グリーンベルトが消えている 【対策内容】グリーンベルト引き直し [県都城土木事務所]

①H30点検[対策不要]
見通し不良箇所に歩行者用信号があり、危険 【対策内容】歩行者用信号の移設 [警察] ※再検討の結果、利用者少なく対策は不要と判断

現状

西岳小学校

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後

宮崎県 都城市 吉之元小学校

吉之元-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 夏尾小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

③R6点検[R7対策済]
車両速度の速い車が多く、危険
【対策内容】
ラバーポールタイプ通学路表示の設置[県都城土木事務所]

④R7点検[R7対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
横断歩道のカラー舗装[県都城土木事務所]

①H27点検[H28対策済]
車両速度の速い車が多く、危険
【対策内容】
減速促進の路面標示設置
[県都城土木事務所]

②R6点検[R6対策済]
雨が降ると道路に土砂が流れてくる【対策内容】
法面对策[県都城土木事務所]

対策前 対策後

夏尾小学校
夏尾中学校

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後

宮崎県 都城市 梅北小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

①H26点検[事業中]
歩道の無い箇所、狭い箇所があり危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)[県都城土木事務所]

②R3、R4点検[R4対策済]
道路幅員が狭いため危険を感じる
【対策内容】
外側線の引き直し[都城市維持管理課]

③R1点検[R4対策済]
歩道と農地に高低差があり、危険
【対策内容】
転落防止柵設置[都城市維持管理課]

④R3、R4点検[R4対策済]
一部見通しが悪い
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]

⑤R3点検[R4対策済]
一部見通しが悪い
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]

梅北小学校

宮崎県 都城市 梅北小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

①⑥R5点検[R6対策済]
路肩が狭く危険
【対策内容】
路肩補修
外側線引き直し
[都城市維持管理課]

対策前

対策前

⑦R4点検[R5実施済]
朝夕の交通量が多く危険
【対策内容】
速度抑制の路面表示設置
[都城市維持管理課]

対策前

対策後

対策前

⑩R5点検[R6対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
速度抑制の路面表示設置
[都城市維持管理課]

対策後

②R1点検[R3対策済]
水路との高低差があり、危険
【対策内容】
ガードレール設置[都城市維持管理課]

対策後

対策前

⑬R5点検[R5対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
視線誘導標の設置
[都城市維持管理課]


対策前

対策後

宮崎県 都城市 梅北小学校


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑥R4点検[未実施]
大型車の通行が多く危険
【対策内容】
減速を促す路面表示設置[県土木事務所]



宮崎県 都城市 梅北小学校


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 梅北小学校

梅北-5

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 安久小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

対策前

対策後

対策後

③R1点検、R2再点検[R4対策済]
速度の速い車が多く、危険
【対策内容】
減速促進の路面標示設置
[県都城土木事務所]

対策前

対策後

対策後

②H28点検[H28対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策前

⑤R2点検[未実施]
工場への進入路であるため、危険
⑦R5点検[R6対策済]
スピードを出す車両が多く危険
【対策内容】
⑤横断指導線の設置[県都城土木事務所]
⑦横断歩道予告表示の補修[警察]

④R1点検[未実施]
排水が悪く水溜りの水が歩行者に跳ねる
【対策内容】
水抜きパイプ設置[県都城土木事務所]

①H27点検[H28対策済]
水溜りの水が歩行者に跳ねる
【対策内容】
舗装補修[県都城土木事務所]

対策前

対策前

対策後

対策後

対策後

対策前

宮崎県 都城市 川東小学校

川東-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑦R2点検[R3対策済]
民家の壁で見通しが悪い
【対策内容】
カーブミラー設置
[都城市維持管理課]

①H27点検[H27対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

⑨R3点検[R3対策済]
自動車事故が多発している
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]

⑥R2点検[R2対策済]
歩道橋階段の踏面が雨天時に滑り、危険
【対策内容】
歩道橋階段の踏面修繕[国土交通省]

②R1点検[R3対策済]
グリーンベルトが一部切れており危険
【対策内容】
グリーンベルト設置[都城市維持管理課]

川東小学校

川東2丁目

川東1丁目

国道10号

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 川東小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

川東小学校

⑤R1点検[R7対策済]
路肩が狭く、一部側溝蓋もなく危険
【対策内容】
側溝改良[都城市維持管理課]

対策前

対策後

④R1点検[R1対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策後

対策前

③R1点検[R1対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]


対策後

対策前

Detailed description: The image shows a street map of the area around Kawadani Elementary School. A yellow box highlights the school's location. Three red circles on the map indicate specific road safety points. Blue arrows connect these points to text boxes and photo pairs. The text boxes describe the issues and the countermeasures taken. The photo pairs show the 'before' (対策前) and 'after' (対策後) states of the road. A red line on the map indicates a road layout change.

宮崎県 都城市 川東小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 明和小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署

⑧R5点検 [R5対策済]
止まれと停止線が消えている【対策内容】
止まれと停止線の引き直し【警察】

②H29点検 [H29対策済]
外側線が消えていて危険
【対策内容】
外側線の引き直し
【都城市維持管理課】

③H29点検 [H30対策済]
路肩が狭く、危険
【対策内容】
グリーンベルト設置
【都城市維持管理課】

④H30点検 [H30対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し【警察】

①H26点検 [事業中]
交差点の横断を含め、歩道の無い箇所があり危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)【県都城土木事務所】

明和小学校

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後

宮崎県 都城市 明和小学校


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市維持管理課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 山之口小学校

山之口-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山之口総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 麓小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山之口総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

②R5点検[R5対策済]
横断歩道が消えかかっている
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]



⑦R6点検[R7対策済]
区画線が消えている
【対策内容】
区画線の引き直し[都城市山之口総合支所]



①R2・3点検[R2・3対策済]
車両スピードが速く、道路横断が危険
【対策内容】
減速促進の路面標示設置[都城市山之口総合支所]
横断歩道の引き直し[警察]




③R5点検[R5対策済]
横断歩道が消えかかっている
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]



宮崎県 都城市 麓小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山之口総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 富吉小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山之口総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

対策前

対策後

④R2点検[R2対策済]
ガードレールが一部欠損しており危険
【対策内容】
ガードレール改修
[都城市山之口総合支所]

対策前

対策後

③H28点検[対策不要]
交差点手前がカーブのため信号機が分かりづらい
【対策内容】
予告信号機の設置[警察]
※信号機までの距離が確保されているため設置不可。

②H28点検[H29対策済]
道路横断が危険
【対策内容】
歩行者横断指導線設置
[県都城土木事務所]

①H27点検[H28対策済]
道路横断が危険
【対策内容】
歩行者横断指導線設置
[県都城土木事務所]

対策前

対策後

対策前

対策後

宮崎県 都城市 富吉小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山之口総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 高城小学校

高城-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高城総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 高城小学校

高城-2

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高城総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 有水小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高城総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

③R6点検 [R6対策済]
横断歩道と停止線が消えかかっている
【対策内容】
横断歩道及び停止線の引き直し[警察]

①H28点検 [H28対策済]
横断歩道等が消えている
【対策内容】
舗装工事後、横断歩道引き直し[県都城土木事務所]

②R6点検 [R6対策済]
止まれが消えている
【対策内容】
停止線の補修[警察]

国道10号

有水中学校

有水小学校

JA都城 有水出張所

有水保育所

県道有水高原線

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

止まれ

宮崎県 都城市 有水小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高城総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

⑤R6点検[R6対策済]
区画線が消えかかっている
【対策内容】
区画線の引き直し
[都城市高城産業建設課]

④R6点検[R6対策済]
減速マークを敷設してほしい
【対策内容】
減速路面表示設置
[都城市高城産業建設課]

有水中学校
有水小学校
JA都城 有水出張所
有水 保育所
国道10号
国道10号

対策前
対策後

対策前
対策後

宮崎県 都城市 石山小学校

石山-2

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高城総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

②R3点検 [R3対策済]
大型車両が多く、スピードを出す車が多い
【対策内容】
横断歩道設置 [警察]

⑤R6点検 [R6対策済]
グレーチングが他のより軽く外れやすいので、代えてほしい
【対策内容】
コンクリート蓋に変更
[都城市高城産業建設課]

石山小学校

国道10号

対策前

対策後


宮崎県 都城市 山田小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 山田小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 山田小学校

山田-3


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 中霧島小学校

中霧島-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 中霧島小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

④H30点検[R1対策済]
横断歩道が消えている
歩行者信号機が無い
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]
歩行者用信号機の設置[警察]

対策前

対策後

対策前

対策後

⑤R5点検[R5対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策前

対策後

⑥R2点検[R2対策済]
側溝の蓋が破損し、危険
【対策内容】
側溝蓋の補修[都城市山田総合支所]

対策前

対策後

⑧R3点検[R3対策済]
南からくる車両が交差点に進入する際、見通しが悪い
【対策内容】
カーブミラー設置
[都城市山田総合支所]

対策前

対策後

⑦R3点検[R5対策済]
車の出入りが多く、危険
【対策内容】
路面表示の引き直し[警察]

宮崎県 都城市 中霧島小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

⑬R3点検[R3対策済]
横断歩道を横断する際、見通しが悪い
【対策内容】
区画線の引き直し
[都城市山田総合支所]
ポストコーン設置
[都城市山田総合支所]



⑪R3点検[R4対策済]
速度超過の車両が多発
【対策内容】
グリーンベルト設置[都城市山田総合支所]



⑭R4点検[R5対策済]
十字路交差点だが、1方向のみ止まれの標識がなく、車両の事故が多い
【対策内容】
主道路の止まれを撤去し、従道路のみを止まれとする[警察]



宮崎県 都城市 中霧島小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 木之川内小学校

木之川内-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

①H27点検[H29対策済]
路肩が狭く危険
【対策内容】
グリーンベルト設置
[都城市山田総合支所]

②H29点検[H30対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

③H29点検[H29対策済]
路肩が狭く、危険
【対策内容】
グリーンベルト設置
[都城市山田総合支所]

④H29点検[H30対策済]
速度規制を守らない車が多く、交差点
での事故があった場合歩行者が危険
【対策内容】
交差点の歩行者待機箇所に車両用
防護柵を設置[県土木事務所]

⑤H29点検[H30対策済]
道路幅が狭く、通学時危険を感
じる
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]
横断歩道の引き直し[警察]

⑥R3点検[R4対策済]
道路幅が狭く、通学時危険を感
じる
【対策内容】
停止線の引き直し[警察]
横断歩道の引き直し[警察]


⑦R3点検[R3対策済]
速度規制を守らない車が多く、交差点
での事故があった場合歩行者が危険
【対策内容】
交差点の歩行者待機箇所に車両用
防護柵を設置[県土木事務所]

木之川内小学校
山田町山田

宮崎県 都城市 木之川内小学校

木之川内-2

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市山田総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 高崎小学校

高崎-2

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



④R1点検[R1対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道引き直し[警察]

対策前



対策後



田平

和風レストラン
三光

たちばな北斗ハウ

221

413

高崎町大牟田

高崎新田


宮崎都城信用金庫
高崎支店

家畜保健衛生所

高崎小学校

宮崎県 都城市 高崎小学校


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 高崎小学校

高崎-4


【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 高崎小学校

高崎-5

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 高崎麓小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

⑧R7点検[R7対策済]
横断歩道が消えている
【対策内容】
横断歩道の引き直し[警察]

対策前

対策後

⑦R6点検[R6対策済]
路面表示の「速度落せ」を設置してほしい
【対策内容】
路面表示の設置
[都城市高崎総合支所]

対策前

対策後


高崎麓小学校

国道221号

国道221号


宮崎県 都城市 江平小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 江平小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 江平小学校

江平-3

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

The map displays the location of Ebihira Elementary School (江平小学校) in the town of Takahira (高崎町江平). A yellow line indicates a road improvement project area. A red circle on the map, connected by a blue arrow to a text box, marks a specific location where a safety inspection (R1-3 point check) was not performed. The text box notes that the absence of a sidewalk is dangerous and that the countermeasure is road improvement (sidewalk installation) by the Miyazaki Prefecture Municipal Engineering Office (県都城土木事務所).

⑬R1・3点検[未実施]
一部歩道がなく危険
【対策内容】
道路改良(歩道設置)
[県都城土木事務所]

対策前

The photograph shows a narrow asphalt road with a metal guardrail on the left side. There is no sidewalk, and the road is bordered by trees and a building in the background.

宮崎県 都城市 縄瀬小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

①H26点検[R2再点検][対策不要]
 交通量が多く道路横断が困難
【対策内容】
 路面標示(歩行者注意)[警察]
 ※予告マークが設置されているため設置不要。

②H26点検[R4対策済]
 歩道が無く危険
【対策内容】
 道路改良(歩道設置)[県都城土木事務所]

③R2点検[R2対策済]
 止まれの標示が消えており危険、
 止まれの標識が見えづらく危険
【対策内容】
 止まれ、停止線の引き直し[警察]

④R2点検[R2対策済]
 横断歩道、停止線が消えている
【対策内容】
 横断歩道、停止線の引き直し[警察]

対策前

対策後

対策前

対策後

対策後

対策前

宮崎県 都城市 縄瀬小学校

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

The map displays the area around Naniwa Elementary School (縄瀬小学校) in Miyazaki Prefecture. Key locations include Naniwa Station (縄瀬局), Takasaki (高崎), and various roads like Route 221 and Route 196. Two specific road improvement points are highlighted with red lines and callouts:

- Point 6 (⑥R3点検 [R3対策済]):** Located at an intersection, the issue is "カーブミラーが古く見えづらい" (curb mirrors are old and hard to see). The countermeasure is "カーブミラー交換 [都城市高崎総合支所]" (curb mirror replacement by Takasaki City Highaki General Office).
- Point 5 (⑤R3点検 [R3対策済]):** Located on a road, the issue is "外側線がなく危険" (no outer line is dangerous). The countermeasure is "外側線の設置 [都城市高崎総合支所]" (installation of outer line by Takasaki City Highaki General Office).

Two photo comparisons illustrate the improvements:

- Top Right:** "対策前" (Before) shows a road with old, faded curb mirrors. "対策後" (After) shows the same road with new, clear curb mirrors. A red arrow points from the 'Before' photo to the 'After' photo.
- Bottom Center:** "対策前" (Before) shows a road with a missing outer line. "対策後" (After) shows the same road with a newly installed outer line. A red arrow points from the 'Before' photo to the 'After' photo.

宮崎県 都城市 笛水小中学校

笛水-1

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 笛水小中学校

笛水-2

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署



宮崎県 都城市 笛水小中学校

笛水-3

【対策検討メンバー】小学校・都城市学校教育課・都城市道路公園課・都城市高崎総合支所産業建設課・都城土木事務所・都城警察署

⑨R7点検[R7対策済]
区画線が消えている
【対策内容】
区画線の引き直し[都城市高崎総合支所]

⑧R7点検[R7対策済]
車両速度が速く危険
【対策内容】
速度抑制の路面標示設置[都城市維持管理課]

高崎町笛水
小林市
岩瀬川
野尻湖
岩瀬ダム公園
キャンプ場
笛水小中学校
笛水簡易局
高崎町笛水
高崎山

対策前
対策後

対策前
対策後