

令和08年度 水質基準項目検査結果（浄水） R08/4～R08/9

御池浄水場系

採水地点：荒襲配水池

No.	項目	水質基準	R08/4	R08/5	R08/6	R08/7	R08/8	R08/9
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL			
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
4	塩素酸	0.6mg/L	0.06mg/L未満					
5	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002mg/L未満					
6	クロロホルム	0.06mg/L	0.001mg/L未満					
7	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003mg/L未満					
8	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L					
9	臭素酸	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
10	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.002mg/L					
11	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003mg/L未満					
12	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.001mg/L未満					
13	ブロモホルム	0.09mg/L	0.001mg/L					
14	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008mg/L未満					
15	塩化物イオン	200mg/L	21.9mg/L	21.7mg/L	18.7mg/L			
16	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/L	0.2mg/L未満	0.3mg/L	0.2mg/L			
17	pH値	5.88.6	7.4	7.3	7.3			
18	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
19	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
20	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満			
21	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満			
22	残留塩素		0.3	0.2	0.3			
23	水温（現場測定）		13.4	19.6	20.4			